

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๗



ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสำรวจระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า บัดนี้ การสำรวจได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พบว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัดมีตู้ทำน้ำเย็น หรือจุดอื่นๆ ที่ตรวจพบไฟฟ้าว หรือติดตั้งไม่ถูกต้องมาตรฐาน จำนวน ๓๒๖ จุด จำนวนตู้ทำน้ำเย็น หรืออื่นๆ ที่ตรวจพบไฟฟ้าว จำนวน ๓๔ จุด ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการแก้ไขจุดที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และจุดที่มีกระแสไฟฟ้าว ตามที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอแนะไว้ โดยเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙๔-๔๓๙๐๙๒๗

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว ๙๙๗



๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (แนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ศธ ๐๒๑๓๐/ว๘๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบไฟฟ้าตู้ทำน้ำเย็นสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง ในการสำรวจ
ระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้การสำรวจได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พบว่าในภาพรวมทั้งจังหวัดมีตู้ทำน้ำเย็น หรือจุดอื่นๆ
ที่ตรวจพบไฟฟ้ารั่ว หรือติดตั้งไม่ถูกมาตรฐาน จำนวน ๓๒๖ จุด จำนวนตู้ทำน้ำเย็น หรืออื่นๆ ที่ตรวจพบไฟฟ้า
จำนวน ๓๔ จุด รายละเอียดตามรายงานการตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการแก้ไขจุดที่มีการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ตามที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอแนะไว้
โดยเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสังจา ฝ่ายคำตา)

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๒ ๙๒๗๒

“เรียนดี มีความสุข”

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือ ศรจ.อต. ที่ ศธ๐๒๑๓๐/ว๙๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗


๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ เขต ๑
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์ เขต ๒
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุดรดิตถ์
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๗. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วตู้จำหน่ายน้ำเย็นสถานศึกษา

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J1V50us_H36IGsGiWPr8gU5p-3-

รายงานการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในสถานศึกษาของคณะ.2 ☆ @


100% + B I A



จำนวน(ตู้จำหน่ายหรืออื่นๆ)ที่ตรวจสอบทั้งหมด	4,379	จุด
จำนวน(ตู้จำหน่ายหรืออื่นๆ)ที่ตรวจพบไฟฟ้ารั่ว/ไม่ติดสายดิน/ไม่ติด RCD/สภาพสายไฟ/จุดต่อสาย	3,103	จุด
คิดเป็น%	70.86	
จำนวน(ตู้จำหน่ายหรืออื่นๆ)ที่ตรวจพบไฟฟ้ารั่ว	308	จุด
คิดเป็น%	9.98	
การดำเนินการแก้ไข	38	จุด
คิดเป็น%	122	

สถานะข้อมูล : 16/7/2024, 8:16:12

■ จำนวน(ตู้จำหน่ายหรือตู้อื่นๆ) ที่ตรวจสอบทั้งหมด ■ จำนวน(ตู้จำหน่ายหรืออื่นๆ)ที่ตรวจพบไฟฟ้ารั่ว/ไม่ติดสายดิน/ไม่ติด RCD/สภาพสายไฟ/จุดต่อสาย ■ จำนวน(ตู้จำหน่ายหรืออื่นๆ)ที่การตรวจพบไฟฟ้ารั่ว



งบประมาณที่จะใช้ในการแก้ไข

ร.ร.	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็น	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุด	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนตู้จำหน่ายน้ำเย็นที่ชำรุดที่พบ	จำนวนจุดที่ตรวจพบ				งบประมาณ (บาท)			
										สายดินตู้จำหน่ายน้ำเย็น	ไม่ติดสายดิน	ไม่ติด RCD	จุดต่อสายไฟ	สายดินตู้จำหน่ายน้ำเย็น	ไม่ติดสายดิน	ไม่ติด RCD	จุดต่อสายไฟ
1	117	117	117	133	0	0	0	0	0	95	0	0	0	6,281,785	0	0	1,147,385
2	27	27	27	82	0	0	0	0	0	34	0	0	0	2,233,902	0	0	86,750.02
3	62	62	62	58	0	0	0	0	0	33	0	0	0	2,160,199	0	0	1,140,399
4	25	25	25	35	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1,773,981	0	0	76,000
5	23	23	23	51	0	0	0	0	0	17	0	0	0	1,169,511	0	0	1,169,511
6	85	85	85	170	0	0	0	0	0	55	0	0	0	3,613,665	0	0	1,851,900
7	45	45	45	35	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1,773,981	0	0	76,000
8	34	34	34	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	1,839,800	0	0	91,000
9	23	23	23	33	0	0	0	0	0	21	0	0	0	1,379,683	0	0	4,736
รวม	441	441	441	536	0	0	0	0	0	337	0	0	0	22,119,111	0	0	3,223,111